


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
24.09.2021	59220061000200978994	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 79/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
 вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское Подворье»

Кругловой Ольге Витальевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки  
 № 79 от «24» января 2022 года

в период с «10» февраля 2022 г. по «14» февраля 2022 г.

начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы

органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Пермскому краю, подполковника внутренней  
 службы Суханова Евгения Константиновича

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское Подворье» Круглова Ольга Витальевна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения, расположенные в подвале, эксплуатируются как складские помещения. Весь коридор подвала заставлен строительными материалами, потолочной плиткой, мешками. Во всех помещениях подвала оборудованы склады для хранения различных материалов.	(п. 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" П. 16 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	06.03.2023	
2.	Помещение, расположенное в подвале, оборудовано под мастерскую. В помещении мастерской стоит стол, стул, мусорная урна, радиоприемник, производственный станок, различные инструменты.	(п. 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" П. 16 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	06.03.2023	
3.	В мастерской, расположенной в подвале, допущена эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции и с использованием изолянты. Имеются следы оплавления пластмассовой заглушки и закопчения стены	П. 35 «а» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации)	06.03.2023	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных двери библиотеки. Доводчик	П. 24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	06.03.2023	

	отсутствует.			
5.	На помещение № 45 согл. Тех. Паспорта (библиотеку), № 47 согл. Тех. Паспорта (архив), не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	(ст.4, ст. 27 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	06.03.2023	
6.	На дверях помещений № 45, 47 отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	(п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	06.03.2023	
7.	На помещение электрощитовой, расположенной в пищеблоке, не предоставлен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	(ст.4, ст. 27 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	06.03.2023	
8.	Дверь эвакуационного выхода из здания (зала парикмахерской) не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри без ключа. При проведении проверки дверь из зала в тамбур, из тамбура наружу были закрыты на ключ. Ключ от двери, которая выходит наружу, отсутствовал.	(п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	06.03.2023	
9.	Лестничная клетка на 1-м по 2 этажах (пом. №58,59,60 тех. Паспорта) не отделена дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	П. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	06.03.2023	
10.	Лестничная клетка на 1-м по 2 этажах (пом. №5,7,8 тех. Паспорта) не отделена дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	П. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	06.03.2023	
11.	На помещение № 33 согл. Тех. Паспорта (серверную) на 2 этаже не предоставлен расчет категорий по взрывопожарной и	(ст.4, ст. 27 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	06.03.2023	

	пожарной опасности	безопасности", п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);		
12.	В процессе эксплуатации здания допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без внесения изменений в проект (тех. паспорт здания 7708 от 11.10.2010, экспликация помещений 1-го этажа - № 29, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 56, 61, 62, экспликация помещений 2-го этажа - № 12, 13, 16, 18)	(ст.46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3. СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 16 (н, о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479, в предыдущей редакции п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	06.03.2023	
13.	Ширина основного эвакуационного выхода из здания менее 1, 2 м (фактически 0, 85 м) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".	06.03.2023	
14.	Ширина эвакуационного выхода левого крыла из лестничной клетки 1-го этажа в тамбур выхода менее 1,2 м (фактически 0,9 м). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	06.03.2023	
15.	Ширина эвакуационного выхода левого крыла из здания менее 1,2	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О	06.03.2023	

	м (фактически 0,87 м). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"		
16.	На пути эвакуации правого крыла из лестничной клетки 1-го этажа в тамбур, расположен выступ стены, который сужает ширину эвакуационного выхода в свету (фактически ширина эвакуационного пути 0, 87 м) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	06.03.2023	
17.	В лестничной клетке 1-го этажа правого крыла допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	(ст.46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.32* СНиП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений")	06.03.2023	
18.	Ширина эвакуационного выхода на лестничный марш 2-го этажа правого крыла менее 0,9 м (фактически 0,76 м). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16, 6.29 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	06.03.2023	

19.	При одностороннем расположении дверей, открывающихся из кабинета педагогов дополнительного образования в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная более чем на половину ширины дверного полотна (фактически ширина коридора 1, 20 м ширина одностворчатого дверного полотна 0,9 м) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 п. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 9.2.10. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.03.2023	
20.	Ширина эвакуационного выхода из тупикового коридора правого крыла 2-го этажа в свету менее 0,8 м (фактически 0,77 м) (тех. паспорт здания 7708 от 11.10.2010, согласно экспликация – коридор № 11,14) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4 п. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.03.2023	
21.	Перила лестничного марша правого крыла здания (с 1-го по 2-ой этаж включительно) имеют ограждения высотой менее 1,2 м с перилами (фактически от 0,9 м) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.03.2023	
22.	Перила лестничного марша левого крыла здания (с 1-го по 2-ой этаж включительно) имеют ограждения высотой менее 1,2 м с перилами (фактически от 0,90 м) (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.03.2023	
23.	Ширина эвакуационного выхода	ст. 46 Федеральный закон РФ от	06.03.2023	

	из обеденного зала столовой в коридор менее 1,2 м (фактически 0,77 м) (Фактическое количество посадочных мест - 87). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".		
24.	Ширина эвакуационного выхода из обеденного зала столовой непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,77 м). (Фактическое количество посадочных мест - 87). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	06.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Инспектор ОНПР г. Перми  
по Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми  
УНПР ГУ МЧС России по Пермском у краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Гимазиева Е.А.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

	из обеденного зала столовой в коридор менее 1,2 м (фактически 0,77 м) (Фактическое количество посадочных мест - 87). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".		
24.	Ширина эвакуационного выхода из обеденного зала столовой непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,77 м). (Фактическое количество посадочных мест - 87). (Рулетка измерительная металлическая «Fisco» UM5M; 67910-17, Свидетельство о поверке № С-ВН/20-2021/118806196 от 20.12.2022)	ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	06.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*О.В. Крушова*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*О.В. Крушова*  
(подпись)

Инспектор ОНПР г. Перми  
по Индустриальному району 1 ОНПР по городу Перми  
УНПР ГУ МЧС России по Пермском у краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Гимазиева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.